

**Avvisi**

SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE

**DICHIARAZIONE D'INSERVIBILITA' - Terreno in Apricena in catasto al F.22 porzione p.IIa 877.**

Foggia, 06.07.2023 \_ Prot. 46607 del 06.07.2023

*Direzione Industriale - Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Av - Fg  
Area Esercizio Territoriale San Severo*

**Oggetto: DICHIARAZIONE D'INSERVIBILITA' - Terreno in Apricena in catasto al F.22 porzione p.IIa 877.**

Lo scrivente Dirigente della Struttura Territoriale Operativa AV/FG, della Direzione Industriale - Reti e Impianti, di Acquedotto Pugliese S.p.A,

- accertato che il suolo, esteso mq.1920, identificato in Catasto, al Comune di Apricena, al Foglio 22 con la particella 877, derivata per frazionamento dalla originaria p.IIa 2, è stato acquisito con Decreto definitivo di esproprio n.2905/80 emesso dalla Regia Prefettura di Foggia il 27/05/1980, Registrato a Foggia il 28/05/1980 al n.857/1B e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera con Nota di Trascrizione n° 5942 del 15.07.1980;
- verificato che la suddetta acquisizione è avvenuta per la realizzazione del progetto n.5873/DT/1968 denominato "LAVORI DELL'ACQUEDOTTO AUSILIARIO PER L'ABITATO DI APRICENA CON L'UTILIZZO DELLA FALDA SOTTERRANEA LOCALE";
- accertata, ad oggi, la definitiva dismissione dall'esercizio dell'opera idrica suddetta e ricadente nella porzione della p.IIa 877 confinante con le p.IIe 876 – 878 - 225 del Fg. 22 del Comune di APRICENA e, di conseguenza, l'inservibilità attuale e futura della suddetta area ai fini del Servizio Idrico Integrato;
- considerato che le opere del Servizio Idrico Integrato appartengono al Demanio degli Enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 143 del D.Lg. 152/2006;

al fine di consentire la definitiva dismissione e restituzione al Demanio Regionale proprietario dell'immobile in oggetto,

**DICHIARA**

ai fini della gestione delle opere idriche di competenza di Acquedotto Pugliese S.p.A., l'inservibilità del suolo oggetto del decreto di espropriazione sopracitato, ricadente nel Comune di Apricena (FG) ed individuato dalla porzione di p.IIa 877 confinante con p.IIe 876 – 878 - 225 del Fg. 22.

*Il Dirigente  
Ing. Marco D'Innella*